

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Broekman Logistics Europoort b.v. (Maasvlakte) te Makassarstraat 1, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 en 26 juni 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Broekman Logistics Europoort b.v. (Maasvlakte) (verder te noemen Broekman Maasvlakte). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Broekman Maasvlakte?

Broekman Maasvlakte slaat verpakte gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen in emballage (kleine verpakkingen) op.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Broekman Maasvlakte de volgende onderdelen:

- De actiepunten van de Brzo-inspectie uit 2018
- De passieve brandbeveiliging
- De identificatie en beoordeling van zware ongevallen
- De controle op de exploitatie
- De installatiescenario's

Resultaten

Wat was op orde?

Broekman Maasvlakte heeft de meeste actiepunten van de Brzo-inspectie van 2018 afgehandeld.

Broekman heeft haar terrein netjes opgeruimd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De registratie van en het beleid m.b.t. onderhoud van de passieve brandbeveiliging
- Het actiepunt van B13 van de Brzo-inspectie uit 2018 is nog niet afgehandeld
- De identificatie en beoordeling van zware ongevallen
- De wijze waarop het onderhoud door externe bedrijven wordt geregistreerd.

Geconstateerde overtredingen? Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- Broekman identificeert de gevaren niet op een systematische wijze en beoordeelt de waarschijnlijkheid en ernst van de gevaren ook niet systematisch.
- Broekman laat uit de scenario's niet blijken dat de risico's op adequate wijze worden beheerst met het complete stelsel van aanwezige technische en organisatorische voorzieningen.
- Broekman registreert de rapportage van het onderhoud uitgevoerd door de verhuurder met betrekking tot de maatregelen die het risico op een zwaar ongeval voorkomen en de gevolgen van een zwaar ongeval kunnen beperken onvoldoende.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.