

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bolidt Kunststoftoepassing B.V. te Nijverheidsweg 37, Hendrik-Ido-Ambacht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 december 2021 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Bolidt Kunststoftoepassing B.V. (verder te noemen Bolidt). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 december 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Bolidt?*

Het produceren en toepassen van thermohardende kunststoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Bolidt de volgende onderdelen:  
Eindinspectie

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Wijze van monitoring voor de voorraad milieugevaarlijke stoffen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Geen opmerkingen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.