

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Bolidt Kunststoftoepassing B.V. te Nijverheidsweg 37, Hendrik-Ido-Ambacht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3 en 4 december 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Bolidt Kunststoftoepassing B.V. (verder te noemen Bolidt). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 december 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Bolidt?*

Het produceren en toepassen van thermohardende kunststoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Bolidt de volgende onderdelen:

Een initiële inspectie:

Documentatie van alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem en het PBZO document.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Het PBZO document;
- Opleidingsmatrix;
- TBV's functionarissen;
- Planning onderhoud;
- Werkvergunningensysteem;
- Bedrijfsnoodplan

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Maak het thema "veiligheid" een standaard punt in de besprekingen;
- Zorg voor borging van de onderdelen en de werkwijzen van de VBS-elementen in procedures;
- De modelering en beheersing van de afstroomroutes;
- Er dient een MRA te worden opgesteld.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- De afstroomroutes van aqua toxische stoffen dienen te worden beheerst.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.