

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport B.V. Oldeboorn, Prikwei 13 te Oldeboorn.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 april 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gasunie Transport B.V. Oldeboorn (verder te noemen Gasunie compressorstation Oldeboorn). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 april 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Gasunie compressorstation Oldeboorn?

Op het compressorstation Oldeboorn wordt aardgas uit het hoofdgastransportnetwerk gecomprimeerd om het gastransportnet op druk te houden. Het inkomende gas wordt eerst ontdaan van eventuele restanten aardgascondensaat. Het comprimeren geschiedt met door gasturbines aangedreven centrifugaalcompressoren.

Wat controleerden de inspecteurs?

Deze inspectie is een vervolg op de inspectie op het hoofdkantoor van Gasunie op 8 en 9 maart 2016. Op basis van de aldaar verkregen informatie is gecontroleerd of de uitvoering op de locatie Oldeboorn past bij de op het hoofdkantoor gepresenteerde werkwijzen en procedures.

De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs de volgende onderdelen:

- totstandkoming van de onderhoudsplanning;
- tijdige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden;
- getroffen maatregelen naar aanleiding van het incident aardgascondensaat in Ommen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het onderhoud wordt uitgevoerd zoals beschreven en getoond tijdens de inspectie op het hoofdkantoor op 8 en 9 maart 2016.
- Er zijn voldoende maatregelen getroffen naar aanleiding van het incident met de aardgascondensaat in Ommen.

Wat waren de verbeterpunten?

Aandachtspunt is het verschil tussen onderhoudsfrequentie en onderhoudsinterval. Gasunie zal moeten onderbouwen en aantonen of in alle gevallen een langere periode tussen twee - uitgevoerde - onderhoudsmomenten toelaatbaar is.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.