

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij IHC Holland B.V. te Van Cralingenweg 1, Krimpen aan den IJssel

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 11 augustus 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf IHC Holland B.V. (verder te noemen IHC). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 augustus 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is IHC?*

IHC is een scheepswerf waar schepen die LNG als brandstof hebben worden gebouwd. Nieuw gebouwde schepen worden beladen met LNG.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij IHC de volgende onderdelen:

- Opvolging van acties uit inspectie 2019.
- QRA.
- Identificatie risico's.
- Maatregelen.
- Veilige uitvoeringen van werkzaamheden.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Opvolging van acties uit inspectie 2019.
- Uitgangspunten voor de QRA.
- Identificatie risico's voor LNG verlading en eerste ingebruikname.
- Maatregelen voor beheersen van de risico's van het verladen van LNG.
- Veilige uitvoeringen van werkzaamheden, LNG verlading.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het onderbouwen van de risico beoordeling.
- Opruimen zwerfvuil in bij de opslagtanks en opslag gasflessen.
- De verdampers installatie van lasgas rechtzetten en controleren.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.