

## Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

#### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 16-09-2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, Omgevingsdienst Regio Nijmegen en Veiligheidsregio Twente het bedrijf Moxba B.V. (verder te noemen Moxba). De resultaten zijn in kaart gebracht en bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### Wat voor een bedrijf is Moxba?

Moxba B.V. is een handelsonderneming in hoogwaardige metalen, metaal- en metalloïde houdende afvalstoffen, residuen en restproducten die zijn bestemd voor de terugwinning van metalen. Moxba is gespecialiseerd in het in- en verkopen van dergelijke afvalstoffen en is hierbij bemiddelaar tussen primaire ondoener en verwerker. De kernactiviteiten binnen de inrichting van Moxba vinden plaats in loodsen op het terrein en bestaan uit het opslaan van geaccepteerde metaalhoudende afvalstromen van derden, alsmede het verkleinen (shredderen, breken), zeven, ompakken, overpakken, sorteren, samenvoegen en opbulken van deze afvalstoffen.

#### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Moxba de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - Veiligheidsstudies

#### Wat waren de inspectieresultaten?

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Veiligheidsstudies

Er zijn 10 afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van het Brzo 2015 (of andere wetten).