

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Moxba b.v. te Bedrijvenpark Twente 15, ALMELO

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Moxba b.v. (verder te noemen Moxba). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Moxba?

Bij Moxba wordt metaalhoudend afval opgeslagen en behandeld door het te verkleinen (shredderen, breken), zeven, ompakken, sorteren, samenvoegen en op te bulken. Het afval bestaat hoofdzakelijk uit (uitgewerkte) katalysatoren die afkomstig zijn uit de chemische industrie en bevat terugwinbare metalen. Dit afval is ingedeeld als een gevaarlijke stof omdat het gevaar voor het aquatisch milieu kan opleveren en/of omdat het zelfverhittende eigenschappen bezit.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Moxba de volgende onderdelen:

- de opvolging van bevindingen uit de vorige Brzo-inspectie;
- de wijze hoe Moxba ongevalsonderzoek doet;
- de omgevingsvergunning;
- de manier waarop/welke maatregelen zijn genomen.

Resultaten

Wat was op orde?

- de in 2017 geconstateerde overtreding, aangaande de brandwerendheid van de opslaggebouwen, is opgeheven;
- het bluswateropvangbassin voldoet aan de norm;
- Moxba beoefende een (brand)scenario samen met de brandweer.

Wat waren de verbeterpunten?

- de werkwijze van 'maatregel-classificatie' moet Moxba vast leggen;
- het ongevalsonderzoek is met onvoldoende kennis en diepgang uitgevoerd;
- de risico's op het aquatisch milieu moet Moxba beschouwen met een Milieu Risico Analyse;
- Moxba moet voor Loods 5 onderzoeken of de gevelbeplating (inclusief ophanging/bevestiging) voldoet aan een brandwerendheid van 30 minuten.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Moxba heeft geen procedure vastgesteld voor het onderzoek naar zware ongevallen of bijna-ongevallen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.