

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Moxba b.v. te Bedrijvenpark Twente 15, ALMELO

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 2 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Moxba b.v. (verder te noemen Moxba). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Moxba?*

Moxba B.V. is een handelsonderneming in hoogwaardige metalen, metaal – en metalloïde houdende afvalstoffen, residuen en restproducten die zijn bestemd voor de terugwinning van metalen. Moxba is gespecialiseerd in het in – en verkopen van dergelijke afvalstoffen en is hierbij bemiddelaar tussen primaire ontdoener en verwerker. De kernactiviteiten binnen de inrichting van Moxba vinden plaats in loodsen op het terrein en bestaan uit het opslaan van geaccepteerde metaalhoudende afvalstromen van derden, alsmede het verkleinen (shredderen, breken), zeven, ompakken, overpakken, sorteren, samenvoegen en opbulken van deze afvalstoffen.

Anderhalf jaar geleden is kenbaar geworden dat het bedrijf onder de werkingssfeer van het Brzo2015 valt. Het bedrijf is toen begonnen met het opstellen van een veiligheidsrapport en het documenteren van het veiligheidsbeheerssysteem. Het veiligheidsrapport is ingediend en wordt momenteel beoordeeld. Het veiligheidsbeheerssysteem is nog niet volledig, maar hier wordt aan gewerkt.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Moxba de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen uit de voorgaande Brzo-inspectie;
- de organisatie en het personeel (VBS-element i);
- het handelen bij wijzigingen (VBS-element iv).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- het bedrijfsterrein zag er onderhouden en netjes uit;
- de duidelijk beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers;
- de opleidingsmatrix was actueel en gaf een goed overzicht van de opleidingsstatus van alle medewerkers.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- de voorbereiding op de Brzo-inspectie;
- het actualiteit functieomschrijvingen in organogram;
- het versiebeheer van documenten;
- de beschreven criteria voor wijzigingen;
- de verificatie van kennis bij medewerkers over veiligheidsvoorschriften;

- het toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.